

# Postup brúsenia a nanášania ochranného oleja na drevený stôl

## 1. Príprava opravnej sady

Pred použitím opravnej sady je potrebné plechovku s olejom dôkladne pretrepať, aby sa obsah rovnomerne premiešal.

## 2. Hrubé brúsenie

Najprv obrúste povrch stola priloženou brúsnou hubkou. Brúsenie vykonávajte vždy v smere vlákien dreva, aby nedošlo k ich poškodeniu.

## 3. Finálne brúsenie

Po hrubom brúsení použite jemnejší brúsny papier, ktorý je súčasťou balenia, a vykonajte finálnu úpravu povrchu. Opäť je dôležité dodržiavať smer vlákien a dôkladne obrúsiť celú plochu.

Brúsením odstránite starý náter, nečistoty a prípadné nerovnosti. Ak bol stôl poškodený ostrým predmetom a vznikla priehlбина, môžete ju obrúsiť väčším tlakom. Pri tomto postupe však buďte opatrní a brúste priehlbinu pozvoľna „do stratená“, aby na povrchu nevznikli väčšie nerovnosti.

## 4. Očistenie stola

Po dokončení brúsenia dôkladne očistite stôl od jemného prachu a pilín pomocou suchého handričky alebo vysávača s jemným nastavcom. Tým zabezpečíte, že olej rovnomerne prilne na celý povrch dreva.

## 5. Nanášanie oleja

### • Použitie štetca:

Po otvorení plechovky namočte štetec do oleja a nanášajte ho v smere vlákien dreva. Olej aplikujte v mierne silnej vrstve tak, aby pokryl celú plochu stola. Po nanosení nechajte olej pôsobiť 10–15 minút, aby sa vpil do dreva. Prebytočný olej utrite priloženou papierovou utierkou.

### • Použitie aplikačnej karty:

Nalejte malé množstvo oleja priamo na stôl a pomocou aplikačnej karty rozotrite olej po celej ploche v smere vlákien. Potom nechajte olej 10–15 minút pôsobiť a následne zotrite prebytočný olej papierovou utierkou.

## 6. Schnutie oleja

Nanesený olej nechajte na drevenom povrchu schnúť minimálne 24 hodín. Počas tejto doby je dôležité, aby stôl nebol vystavený vlhkosti, prachu ani iným nečistotám.

Tento postup zabezpečí, že drevený stôl bude chránený pred vplyvmi okolia, získa hladký povrch a zvýrazní sa prirodzená krása dreva.

---

## 1. Uloženie použitých prostriedkov

Všetky použité prostriedky, ako sú handričky, štetce alebo papierové utierky, vložte do priloženého vrečka. Potom ich zalejte trochou vody, aby sa predišlo možnému vznieteniu, a následne ich bezpečne zlikvidujte podľa miestnych predpisov o nakladaní s odpadmi.

## 2. Bezpečnostné upozornenie

Samotný olej nie je horľavý, avšak pri použití handričiek alebo štetcov môže dôjsť k exotermickej reakcii (uvoľňovaniu tepla), ktorá môže viesť k tlejeniu alebo vznieteniu týchto materiálov. Preto je dôležité všetky použité prostriedky dôkladne navlhčiť a zabezpečiť ich bezpečné uloženie pred likvidáciou.

## 3. Plechovka s olejom

Plechovka s olejom nie je sama o sebe nebezpečná, no odporúča sa skladovať ju mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla, aby bola zaistena bezpečnosť a zachovala sa kvalita oleja.

Dodržiavaním týchto pokynov minimalizujete riziká spojené s použitím oleja a zaistíte bezpečné ukončenie práce.