

Postup broušení a nanesení ochranného oleje na dřevěný stůl

1. Příprava opravné sady

Před použitím opravné sady je nutné plechovku s olejem důkladně protřepat, aby se obsah rovnoměrně promísil.

2. Hrubé broušení

Nejprve obrousíme povrch stolu přiloženou brusnou houbou. Broušení provádíme vždy ve směru vláken dřeva, aby nedošlo k jejich poškození.

3. Finální broušení

Po hrubém broušení vezmeme jemnější brusný papír, který je součástí balení, a provedeme finální úpravu povrchu. Opět je důležité dodržovat směr vláken a pečlivě obrousit celou plochu.

Broušením odstraníme starý nátěr, nečistoty a případné nerovnosti. Pokud byl stůl poškozen ostrým předmětem a vznikla prohlubeň, lze ji obrousit větším tlakem. Při tom je však nutné postupovat opatrně a zbrousit prohlubeň pozvolna „do ztracena“, aby na povrchu nevznikly větší nerovnosti.

4. Očištění stolu

Po dokončení broušení důkladně očistíme stůl od jemného prachu a hoblin pomocí suchého hadříku nebo vysavače s jemným nástavcem. Tím zajistíme, že olej rovnoměrně přilne na celý povrch dřeva.

5. Nanesení oleje

○ Použití štětce:

Po otevření plechovky namáčíme štětec do oleje a nanášíme jej ve směru vláken dřeva. Olej aplikujeme v mírně silné vrstvě tak, aby pokryl celou plochu stolu. Po nanesení necháme olej působit 10–15 minut, aby se vsákl do dřeva. Přebytný olej setřeme přiloženou papírovou utěrkou.

○ Použití aplikační karty:

Nalijte malé množství oleje přímo na stůl a pomocí aplikační karty roztírejte olej po celé ploše ve směru vláken. Poté nechte olej 10–15 minut působit a následně setřete přebytný olej papírovou utěrkou.

6. Schnutí oleje

Nanesený olej necháme na dřevěném povrchu schnout a působit minimálně 24 hodin. Během této doby je důležité, aby stůl nebyl vystaven vlhkosti, prachu ani jiným nečistotám.

Tento postup zajistí, že dřevěný stůl bude chráněn před vlivy okolního prostředí, získá hladký povrch a zvýrazní se přirozená krása dřeva.

1. Uložení použitých prostředků

Všechny použité prostředky, jako jsou hadříky, štětce nebo papírové utěrky, vložte do přiloženého pytlíku. Poté je zalejte trochou vody, aby se předešlo možnému vznícení, a následně je bezpečně zlikvidujte podle místních předpisů pro nakládání s odpady.

2. Bezpečnostní upozornění

Samotný olej není hořlavý, avšak při použití hadříků nebo štětců může vzniknout exotermická reakce (uvolňování tepla), která může vést ke žhnutí nebo vznícení těchto materiálů. Proto je důležité všechny použité prostředky důkladně navlhčit a zajistit jejich bezpečné uložení před likvidací.

3. Plechovka s olejem

Plechovka s olejem není sama o sobě nebezpečná, ale je vhodné ji skladovat mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, aby byla zajištěna bezpečnost a zachovala se kvalita oleje.

Dodržováním těchto pokynů minimalizujete rizika spojená s použitím oleje a zajistíte bezpečné ukončení práce